

Rijschool Bakker  
Leeuwarden

Auto-Rijschool  
De Hertog

Basisschool  
Synwizer

Hempens

Van der  
Weij Pôle

Cam

Nauwe G

Ce

# Wijkschouw Zuiderburen

## Verlag 2023





# Wijkschouw Zuiderburen 2023

## Algemene conclusies:

### 'Zakkerburen'

De rode draad in de gehele wijk is een staat van matige tot zeer ernstige verzakkingen. Dit betreft vooral de stoepen en straten. Daarbij lijkt een correlatie te bestaan omdat de straat en het riool wellicht verzakken door eenzelfde oorzaak.

### Groenonderhoud

Het groenonderhoud laat drie grote uitdagingen zien:

1. Doordat er onvoldoende gemaaid wordt, komt het overzicht op het verkeer in het gedrang.
2. Door omhoog groeiende boomwortels, die de tegels van de stoepen verplaatsen, ontstaan er onveilige situaties op het trottoir.
3. Er is in de straten sprake van rommelig aanzien, veroorzaakt door onkruid in de boomspiegels.

### Snelheidsduivels

Op de Foudering, de Langesân en de Himpenserdyk wordt, zoals bekend bij de gemeente, veel te hard gereden. Hard rijden vindt daarnaast ook plaats in de woonstraten zelf.

Conclusie is dat er in zuiderburen veel te hard wordt gereden. Snelheid remmende maatregelen lijken noodzakelijk om op deze manier op gedrag te sturen. Zeker op locaties waar veel kinderen oversteken zoals bv. Braksân/ Langesân en Ytsjesân/ Langesân omdat hier onveilige situaties ontstaan. Het oversteken op de Wiardaplantage en de Langesân zijn al langer een knelpunt en daar lijkt vooralsnog ook nog geen oplossing voor te komen.

### Honden

Meermalen is ons ter oren gekomen dat de hondenpoepbakken ver uit elkaar liggen en er te weinig zijn. De bermten zijn voorzien van veel honden drollen.

Op o.a. kinderspeelplaatsen worden regelmatig honden losgelaten, wat voor gevaarlijke situaties zorgt. Helaas hebben we al een paar meldingen gehad over bijt incidenten. Een extra omheind losloopveld achterin de wijk, zou uitkomst kunnen bieden.



### Wijkdeel 3

De pieren hebben aan de waterkant last van ernstige verzakkingen. Overlast wordt door de bewoners ervaren door recreatieve watersporters. De overlast is tweeledig. Ten eerste wordt er te hard en onveilig gevaren, waarbij er geen rekening wordt gehouden met de bewoners. Ten tweede wordt er veel aangemeerd aan de pieren om bij de lokale supermarkt boodschappen aan te schaffen, waarna veel rotzooi achter wordt gelaten. Er zijn onvoldoende vuilnisbakken, en de vuilnisbakken die er zijn worden niet frequent geleegd.

Op de Himpenserdyk wordt structureel te hard gereden, deze weg zou gebaad zijn met snelheidsmaatregelen. Oversteekpunten Foudering zijn onoverzichtelijk en ronduit gevaarlijk om met kinderen over te steken.

In het overige gedeelte van dit wijkdeel zien we slecht groen onderhoud. Het slechte onderhoud uit zich op stoepen waar veel geparkeerd wordt, als ook dat er slecht onderhoud bij de boomspiegels gepleegd wordt. Ernstige verzakkingen zijn kenmerkend, vooral rond de drainage naar de Folsingadyk. Dit is een gevaarlijke plek voor fietsers, dit hebben meerdere bewoners aangegeven.

### Wijkdeel 4

Beschoeiing is slecht. Bij de Braksân is deze kapot gevaren door werkboden.

Verzakkingen in de straat en op de stoep zijn matig tot zeer ernstig. Onkruid rond de bomen geeft een zeer rommelig straatbeeld. Daarnaast wordt er aan beide kanten van de straat geparkeerd op de stoep, waarbij de hele stoep wordt ingenomen. Op de stoep wordt ook geparkeerd binnen een straal van 5 meter van de hoeken, waardoor het overzicht op deze plekken onvoldoende is.

### Wijkdeel 5

Wederom veel verzakkingen van zowel stoep als de wegen.

Onkruid rondom de bomen staat meters hoog. Dit geeft een zeer rommelig straatbeeld.

Opvallend op de Ytsjesân is een groot aantal heggen die zo breed zijn dat ze tot 2 tegels van de stoep innemen. De stoep wordt door deze heggen te smal en de erfafscheiding lijkt daarmee te zijn verlegd.

### Wijkdeel 6

De Lits heeft last van veel verzakkingen in de gehele straat. In de overige straten is her en der ook wat verzakt maar voert het achterstallig onderhoud van het groen de boventoon.